




# ABBY




**I** Strana 5-6





**II** Strana 7-8





08-0262










190314V3
































**as 1**







**as 2**



























**as 3**




















15x <b>S2</b>  M6 x 60 12126	2x <b>S5</b>  M6 x 65 31339	2x <b>S6</b>  M6 x 30 31338	4x <b>S7</b>  3,5 x 20 31056	16x <b>S8</b>  6,3 x 16 12201
5x <b>F1</b>  10596	5x <b>F2</b>  08021	2x <b>J</b>  08002	2x <b>N</b>  08400	16x <b>G1</b>  M6 x 55 31242
4x <b>D</b>  12170	16x <b>M</b>  12170	1x <b>L</b>  28513	16x <b>U</b>  12175	2x <b>T</b>  28260
			4x <b>K</b>  28501	





- Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.
- After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.
- Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.
- Aby zagwarantowa trwałą stabilność mocowania należy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby oraz elementy łączące.
- Resserrez toutes les vis ainsi que toutes les pièces d'assemblage porteuses au bout de 5 semaines afin de garantir la stabilité durable de l'ensemble.

- Tüm vida ve taahıncı bağlantı parçalarını kalıcı bir duru güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 hafta sonra tekrar sıkınız.
- Aby byla zajištěna trvalá stabilita, dotáhněte se po 5 týdnech všechny šrouby a spojovací prvky.
- Aby bola zaistená trvalá stabilita, dotiahnite približne po 5 týždňoch všetky skrutky a spojovacie prvky.
- Szorítson meg ismét minden csavart és teherhordó összekötő elemet kb. 5 hét múlva, tartós stabilitás biztosság érdekében.
- Pentru a le asigura stabilitatea, strângeți toate uruburile și elementele de legătură portante după aprox. 5 săptămâni.



- Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.
- After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.
- Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.
- Aby zagwarantowa trwałą stabilność mocowania należy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby oraz elementy łączące.
- Resserrez toutes les vis ainsi que toutes les pièces d'assemblage porteuses au bout de 5 semaines afin de garantir la stabilité durable de l'ensemble.

- Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duru güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 hafta sonra tekrar sıkınız.
- Aby byla zajištěna trvalá stabilita, dotáhněte po 5 týdnech všechny šrouby a spojovací prvky.
- Aby bola zaistená trvalá stabilita, dotiahnite približne po 5 týždňoch všetky skrutky a spojovacie prvky.
- Szorítson meg ismét minden csavart és teherhordó összekötő elemet kb. 5 hét múlva, tartós stabilitás biztosítása érdekében.
- Pentru a le asigura stabilitatea, strângeți toate uruburile și elementele de legătură portante după aprox. 5 săptămâni.